

## Beispiele zur Ermittlung der Wertminderung nach dem BVSK-Wertminderungsmodell

### 1. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: Mazda
Typ	: MX 5
Erstzulassung	: 26.11.1998
Abgelesener Kilometerstand	: 61.208 km
Vorschäden	: keine
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 10.600,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 4.137,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle rechte Fahrzeugseite

Beifahrertür eingedrückt

rechtes hinteres Seitenteil eingedrückt

rechtes hinteres Radkastenaußenteil gestaucht

Stoßstange hinten verkratzt

Fahrzeug komplett vermessen

- ersetzen
- ersetzen
- instandsetzen
- lackieren



Einstufung in Schadenklasse	:	4
Prozentwert Schadenklasse	:	2,5 – 3,5 %
Prozentwert gewählt	:	3 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	:	EUR	318,00
Wertminderung gerechtfertigt	:	EUR	350,00

## 2. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: BMW
Typ	: Z 4
Erstzulassung	: 16.04.2003
Abgelesener Kilometerstand	: 6.522 km
Vorschäden	: keine
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 36.500,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 1.539,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle linke Fahrzeugseite hinten	
linkes hinteres Seitenteil beschädigt	- ersetzen
Beleuchtungseinrichtung links hinten beschädigt	- ersetzen
Anbauteile an Heckpartie beschädigt	- ersetzen



Einstufung in Schadenklasse	:	2
Prozentwert Schadenklasse	:	0,5 – 1,5 %
Prozentwert gewählt	:	1 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	: EUR	365,00
Wertminderung gerechtfertigt	: EUR	350,00

### 3. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	:	PKW
Fabrikat	:	Opel
Typ	:	Corsa
Erstzulassung	:	14.07.1993
Abgelesener Kilometerstand	:	131.028 km
Vorschäden	:	
- Radlaufverbreiterung vorn links verkratzt		
- Seitenteil rechts kleine Einbeulung		
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	:	EUR 1.600,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	:	EUR 1.086,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle Heckpartie links	
linkes hinteres Seitenteil beschädigt	- instandsetzen
Beleuchtungseinrichtung links hinten beschädigt	- ersetzen
Anbauteile an Heckpartie beschädigt	- ersetzen
diverse Kleinteile links hinten beschädigt	- ersetzen



Einstufung in Schadenklasse	:	3
Prozentwert Schadenklasse	:	1,5 – 2,5 %
Prozentwert gewählt	:	2,0 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	:	EUR 32,00
		< Grenzwert EUR 100,00
Wertminderung gerechtfertigt	:	EUR 0,00

#### 4. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: Ford
Typ	: Focus Ghia
Erstzulassung	: 05.05.2003
Abgelesener Kilometerstand	: 2.266 km
Vorschäden	: keine
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 19.800,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 4.494,00

#### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle links vorn	
linker vorderer Kotflügel beschädigt	- ersetzen
rechter vorderer Kotflügel beschädigt	- instandsetzen
vorderes Abschlußblech komplett eingedrückt	- ersetzen
Motorhaube eingestaucht	- instandsetzen
beide vordere Radkästen mit Rahmenlängsträgern gestaucht	- instandsetzen
Beleuchtungseinrichtungen vorn links und rechts beschädigt	- ersetzen
Anbauteile vorn beschädigt	- ersetzen
beide vordere Türen Lackierung beschädigt	- lackieren
Fahrzeug auf Richtbank aufnehmen, Fahrzeug komplett vermessen	



Einstufung in Schadenklasse	:	5
Prozentwert Schadenklasse	:	4,5 – 6,0 %
Prozentwert gewählt	:	5,0 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	: EUR	990,00
Wertminderung gerechtfertigt	: EUR	1.000,00

## 5. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: Renault
Typ	: Scenic Expression
Erstzulassung	: 30.04.2002
Abgelesener Kilometerstand	: 30.894 km
Vorschäden	: keine
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 17.400,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 5.267,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle Heckpartie	
hinteres Abschlußblech eingedrückt	- ersetzen
Kofferbodenblech gestaucht	- instandsetzen
Hecktür eingedrückt	- ersetzen
Anbauteile an Heckpartie beschädigt	- ersetzen
Anbauteile an vorderer Partie beschädigt	- ersetzen
Beleuchtungseinrichtung vorn rechts beschädigt	- ersetzen
Motorhaube gestaucht	- instandsetzen



Einstufung in Schadenklasse	:	4
Prozentwert Schadenklasse	:	2,5 – 3,5 %
Prozentwert gewählt	:	3,5 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	:	EUR	609,00
Wertminderung gerechtfertigt	:	EUR	650,00

## 6. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: Honda
Typ	: Civic LS
Erstzulassung	: 28.07.1995
Abgelesener Kilometerstand	: 56.330 km
Vorschäden	
	- Stoßstange vorn beschädigt
	- Kotflügel vorn links verkratzt
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 5.800,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 2.794,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle rechte Fahrzeugseite	
rechter vorderer Kotflügel beschädigt	- ersetzen
beide rechtsseitige Türen beschädigt	- ersetzen
Verkleidung Bodenschweller verkratzt	- ersetzen
Seitenteil rechts hinten verkratzt	- lackieren
rechte Mittelsäule eingedrückt	- instandsetzen
Fahrzeug	- vermessen



Einstufung in Schadenklasse	:	3
Prozentwert Schadenklasse 4	:	1,5 – 2,5 %
Prozentwert gewählt	:	1,5 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	:	EUR 87,00
		< Grenzwert EUR 100,00
Wertminderung gerechtfertigt	:	EUR 0,00

## 7. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: Opel
Typ	: Astra
Erstzulassung	: 30.07.2001
Abgelesener Kilometerstand	: 64.136 km
Vorschäden	: keine
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 8.400,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 5.528,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle links hinten	
hinteres Abschlußblech eingedrückt	- ersetzen
linkes hinteres Seitenteil beschädigt	- ersetzen
linkes hinteres inneres Seitenteil gestaucht	- instandsetzen
Kofferbodenblech gestaucht	- instandsetzen
Hecktür eingedrückt	- ersetzen
Anbauteile an Heckpartie beschädigt	- ersetzen
Fahrzeug	- vermessen



Einstufung in Schadenklasse	:	5
Prozentwert Schadenklasse 4	:	3,5 – 4,5 %
Prozentwert gewählt	:	4,5 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	:	EUR	378,00
Wertminderung gerechtfertigt	:	EUR	400,00

## 8. Beispiel:

-----

Fahrzeugart	: PKW
Fabrikat	: Opel
Typ	: Astra
Erstzulassung	: 12.03.1997
Abgelesener Kilometerstand	: 91.904 km
Vorschäden	:
- Stoßfänger vorn rechts beschädigt	
Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt.	: EUR 5.200,00
Reparaturkosten einschl. MwSt.	: EUR 1.746,00

### Schadenbeschreibung:

Hauptanstoßstelle Heckpartie rechts  
Hecktür eingedrückt  
Beleuchtungseinrichtung hinten rechts  
Anbauteile an Heckpartie

- ersetzen
- ersetzen
- ersetzen



Einstufung in Schadenklasse	:	2
Prozentwert Schadenklasse	:	0,5 - 1,5 %
Prozentwert gewählt	:	1,5 %
M-Wert	:	0 %
K-Faktor	:	1

Wertminderung nach Rechenformel	: EUR	78,00
		< Grenzwert EUR 100,00
Wertminderung gerechtfertigt	: EUR	0,00